

苫小牧工業高等専門学校校内配置図



- 現行構造設計基準で設計された建物
昭和56年5月30日法律第58号
- 耐震性能に問題がないもの
- 耐震性能に問題があるもの
- 耐震診断をおこなわないもの（用途が倉庫のため）
- 耐震診断基準がないため、耐震性能が明確でないもの
構造がブロック造のため

苫小牧工業高等専門学校耐震診断結果 平成21年5月現在
S=1/2,000

本校では新耐震基準以前（S56年以前）に建築された建物について耐震診断を行い、その結果に応じて耐震補強工事（RC造、S造）を行っています。
Is値とは耐震改修促進法に基づき定められた構造耐震指標であり、学校施設においては一部の場を除き、0.7以上の数値が求められています。